



a d e s i v i

## INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 005 del 01/2022

Pagina 1 di 1

### PRODOTTO

VELVET PASTA ABRASIVA lucidante (C7124, C7125, C7126)

### CARATTERISTICHE

VELVET PASTA ABRASIVA lucidante é formulata con cere sintetiche ed ossidi metallici, ottima per eliminare piccoli graffi e macchie da tutti i tipi di vernice per carrozzeria anche in presenza di ossidazioni. Non contiene silicani o amianto.

È ideale in carrozzeria per eliminare ogni tipo di opacità della verniciatura o per la finitura della vettura prima della consegna, è di facile applicazione portando a risultati brillanti.

Grazie alle due versioni: grana fine (C7124) e grana media (C7126), è possibile intervenire, su qualsiasi tipo di raschio anche il più profondo, nel modo ottimale per raggiungere il miglior risultato.

Disponibile nelle versioni base solvente e base acqua (C7125).

### DATI TECNICI

	Base solvente	Base acqua	
Peso specifico	1440 ± 20 g/l	1060 ± 20 g/l	(MI 001)
Aspetto	Pasta omogenea	Pasta omogenea	
Colore	Bianco	Bianco	

### STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

### APPLICAZIONE

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente pulite;
- Applicare VELVET direttamente sulla superficie da trattare;
- Lucidare con un tampone di spugna utilizzando una smerigliatrice angolare a velocità regolabile utilizzando una velocità media.
- Rifinire la superficie precedentemente trattata utilizzando un disco di lana.
- La miscela di solventi idrocarbonici conferisce una adeguata velocità di essiccazione che permette un uso semplicissimo ed una lucidatura immediata; contestualmente è possibile lucidare grossi tratti senza correre il rischio che diventi difficile da togliere.

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Nota: In caso di addensamento eccessivo aggiungere petrolio o gasolio e mescolare accuratamente. Non lavorare sotto i diretti raggi del sole.

ILPA ADESIVI SRL